


令和元年台風第19号に係る家屋被害状況図



凡例

物の被害		棟数	
住家	床上浸水	16	●
	床下浸水	102	●
	風害	5	▲
非住家床上		13	■
合計		136	

— 道路冠水場所

被害棟数とプロット数とは一致しない

R1.11.15現在